



Spraytecl

Ficha técnica

Prosol Decapante

Nombre: Decapante

Uso:

Para eliminar

- capas de pintura a base de aceite/nitro/resina sintética
- pulimiento
- pintura de látex y de dispersión
- resinas alquídicas
- revoco sintético
- pegamento
- masilla
- residuos de espuma PU

de superficies metálicas, de madera y de piedra.

Datos técnicos y aplicación:

Color: Transparente

Antes de aplicar hacer un test de compatibilidad en un lugar poco visible

Preparación: Recubrir las áreas adyacentes. Limpiar y secar la superficie a ser tratada

Repintar: Después de haberse secado completamente

Condiciones de uso: Temperatura: sobre 0°, 20 °C óptimo. Aplicar una capa gruesa y dejar actuar aprox. 20 minutos. Probar con una espátula si ya se desprende la capa. En caso necesario repetir y prolongar el tiempo.

Después de terminar se recomienda limpiar la superficie con un trapo mojado en disolvente o agua, o mejor aún, con un cepillo.

Finalmente limpiar las herramientas bien con agua.